

Rapport de contrôle annuel

Raison sociale	<u>Promerka SA</u>	Tél:	<u>0791662 78 81</u>
Personne de contact	<u>Ch. de P'Oria 33</u>	Email:	<u>invoice@promerka.com</u>
Adresse	<u>1032 Romanel l/Sne</u>	<u>✓ Copie par mail au client</u>	
NPA-Lieu		N° de série	<u>E 842 T 03835 K</u>
Lieu d'intervention		<u>(2012)</u>	
Transp. électr. <u>Yafe MP18 AC</u>			
Marque et type			

Points de contrôle	OK	KO	
<input checked="" type="checkbox"/> Aspect visuel général	○	○	
<input checked="" type="checkbox"/> Système hydraulique	○	○	
<input checked="" type="checkbox"/> Système électrique	○	○	
<input checked="" type="checkbox"/> Système électronique	○	○	
<input checked="" type="checkbox"/> Système de roues	○	○	
<input checked="" type="checkbox"/> Système de freins	○	○	
<input checked="" type="checkbox"/> Système de charge batterie	○	○	
<input checked="" type="checkbox"/> Etat de(s) batterie(s)	○	○	
<input type="checkbox"/> Etat de(s) chaîne(s) (si visible)	○	○	
<input checked="" type="checkbox"/> Etat moteur	○	○	
<input checked="" type="checkbox"/> Système jeu de direction	○	○	
<input type="checkbox"/> Système de dispositif de retenue	○	○	
<input type="checkbox"/> Etat du mât (si hauteur)	○	○	
<input checked="" type="checkbox"/> Capt.securité fin course/dévers	○	○	
<input type="checkbox"/> Biper(s) d'avertissement	○	○	
<input type="checkbox"/> Feu de sécurité	○	○	
<input type="checkbox"/> Point d'ancrage harnais	○	○	
<input checked="" type="checkbox"/> Système de levage	✗	○	
<input checked="" type="checkbox"/> Pose d'un sticker de validation	✗	○	

Défauts constatés

Remarques

- Mauvaise utilisation - Négligence
- Machine à arrêter (non conforme sécurité)
- Graissage Nettoyage Essais

Travaux demandés

Contrôle de Sécurité, Graissage divers
Vign OK = 07/23

Nbre d'heures de travail 1 1/2 Temps de trajet ✓ Distance _____ km

Lieu et date Romanel l/Sne le 09.07.24

Nom et Signature client ✓

Tecram Sàrl

